

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
– Lote 03: Pavimentação
de acesso a Praça,
calçadas e ciclofaixa –
Ministério do Turismo –
CR 878500/2018.

12/03/2024 - Folha
01/02



AT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254

onte geral



KAMILA VILLWOCK HARNISCH
e das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AE06-465B-0BCB-8290>




LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
pavimentação



LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
pavimentação paver



LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
pavimentação



LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
calçada sobre a ponte



LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
calçada



LAT -25.856100760676647, LONG -52.5405765100254
curva acesso Rua São Paulo

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – Lote 03: Pavimentação de acesso a Praça, calçadas e ciclofaixa – Ministério do Turismo – CR 878500/2018.

12/03/2024 - Folha
02/02



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE06-465B-0BCB-8290

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 15/03/2024 11:06:00 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AE06-465B-0BCB-8290>